


Identyfikator produktu	<p>Beton towarowy</p> <p><u>Zawiera:</u> klinkier portlandzki (CAS: 266-043-4), pyły z gazów odlotowych (CAS: 68475-76-3), reduktor chromu (VI) – siarczan (VI) żelaza (II) (CAS: 7720-78-7)</p> <p><u>Może zawierać:</u> 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (CAS: 26530-20-1), fosforan triizobutyli (CAS: 126-71-6), azotan wapnia (CAS: 10124-37-5), Kolophonium, maleiniert, Kaliumsólze (CAS: 26530-20-1)</p>
Rodzaj zagrożenia – piktogramy	
Hasła ostrzegawcze	Niebezpieczeństwo
Rodzaj zagrożenia – zwroty	<p>H315 Działa drażniąco na skórę</p> <p>H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry</p> <p>H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu</p> <p>H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych</p>
Środki ostrożności	<p>P102 Chronić przed dziećmi.</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy.</p> <p>P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.</p> <p>P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.</p> <p>P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.</p> <p>P301+P312+P330 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta.</p> <p>P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.</p> <p>P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.</p> <p>P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.</p> <p>P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.</p> <p>P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów.</p>
Nr UFI	E300-F0D7-Q002-G4UJ